

VÝPUSTNÝ ŠROUB OLEJOVÉ VANY 1.3, 1.5 MAZDA 323 (BH), 08.94-12.98, MAZDA 2 (DE), 11.07-10.10, MAZDA 323F (BJ), 09.98-12.00, MAZDA 323F (BG), 01.89-07.9

Cena :

94 Kč

Katalogové číslo: : **5M141910**

Výrobce : **POLCAR**

skladové zásoby : **vysoký**

Průměrné hodnocení: **žádné recenze**

Popis: výpustný šroub olejové vany

Použití: MAZDA 2 (DE), 11.07-10.10

Submodel: 1.3, 1.5

Použití: MAZDA 2 (DE), 10.10-10.14

Submodel: 1.3, 1.5

Použití: MAZDA 323 P (BA), 10.96-12.00

Submodel: 1.3i 16v

Použití: MAZDA 323F (BG), 01.89-07.94

Submodel: 1.3i 16v, 1.6i 16v

Použití: MAZDA 323 (BH), 08.94-12.98

Submodel: 1.3i 16v, 1.6i 16v

Použití: MAZDA 323 (BG), 01.90-05.94

Submodel: 1.3i 16v, 1.6i 16v

Použití: MAZDA 3 (BK), 10.03-07.09

Submodel: 1.4 benzín, 1.6 benzín

Použití: MAZDA 626 (GF/GW), 05.97-12.00

Submodel: 1.8/2.0 16V

Použití: MAZDA 323F (BJ), 09.98-12.00

Submodel: 1.8/2.0 16V

Použití: MAZDA 626 (GE), 92-96

Submodel: 1.8/2.0 16V

Použití: MAZDA MPV (LW), 06.99-05.04

Submodel: 1.8/2.0 16V

Použití: MAZDA 323F (BJ), 01.01-09.03

Submodel: 1.8/2.0 16V

Použití: MAZDA MX-6 (GE6), 09.92-12.97

Submodel: 2.0

Výrobce: Druhovýroba

Číslo originálního dílu: HE03-10-404